



1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, №1 сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-80.
2. Установку манометров или датчиков давления, в зависимости от требований теплоснабжающих организаций, производить по месту.
3. * Размеры для справок.

					ТВМ 4213.1667 МЧ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел учета расхода холодной воды		Лит.
Разраб.							1
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
					МАСШТАБ		1:4