



1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, №1 сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-80.
2. Установку манометров или датчиков давления, в зависимости от требований теплоснабжающих организаций, производить по месту.
3. \* Размеры для справок.

					<b>ТВМ 4213.1667 МЧ</b>		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Узел учета расхода холодной воды</b>		
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
ЧМБ					Лит.	Лист	Лист
						1	
					МАСШТАБ		1:4