



1. Для уплотнения резьбовых соединений использовать лен санитарнотехнический поз.15, кроме соединений уплотняемых прокладками поз.9.
2. Установку манометров или датчиков давления, в зависимости от требований теплоснабжающих организаций, производить по месту.
3. *Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ТВМ 4213.1645 МЧ.

Узел учета холодной
воды Ду40

Лит.	Лист	Листо.
	1	
МАСШТАБ		